



深圳市

WWW.



20231912278

深圳

报告编号:

委托单位:

地址:

样品类型:


检测类别:

联系地址
邮编

条

期

号
23



401
0000000

第

第

份


路

有限公司
告

制

核

发



(任洪森)

(孙斌)



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLO-CERT.COM

报告编号: HLQ20221212 C

一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道

二、本公司保证检测的科学

三、本报告不得涂改、增删

四、本报告无本公司检测专

五、未经本公司书面批准,

六、未经本公司同意,本检

七、本报告只对本次送样/采

八、委托检测结果只代表检

九、对本报告有疑议,请在收

样的样品,不受理复检。

十、本公司对报告中的信息负



深圳市海利权环境技术有限公司

SHENZHEN HLO-CERT.COM

报告编号:

一、任务

委托单位: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区居委会
 受测对象: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区居委会
 集团股份: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区居委会

二、项目

委托单位: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区居委会
 地址: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区居委会

三、检测

检测项目	检测地点	检测日期	检测人员
噪声	山脚山路21号	2023年11月	曹三
废气	山脚山路21号	2023年11月	曹三
水质	山脚山路21号	2023年11月	曹三
土壤	山脚山路21号	2023年11月	曹三
辐射	山脚山路21号	2023年11月	曹三

四、检测

检测项目	检测方法
噪声	GB 12348-2008
废气	GB 16159-2016
水质	GB 50361-2010
土壤	GB 16159-2016
辐射	GB 18881-2002

五、评价

参照标准: GB 12348-2008
 评价方法: 等效连续A声级法

受测对象: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区居委会
 检测日期: 2023年11月
 检测地点: 山脚山路21号
 检测人员: 曹三

报告编号: HLO-CERT-2023-11-001





报告编号: HLQ20221212 (01)

检测结果	
采样点位	
相关参数	
烟气流速 * m/s	
烟气温度 * °C	
烟气含氧量 * %	
烟气含氧量 * %	
排气筒高度 m	
检测项目	标准
氮氧化物 *	

备注: “*”表示此项目为采样

DA003 号锅炉废气排放口		第 3 页 共 3 页	
天然气: 锅炉功			
6.5			
95.6	2.348 t/h		
7.62			
6.4			
1.4			
检测结果		标准限值	
浓度 m ³	折算浓 mg	排放 速率 t/h	排放浓度 mg/m ³
	0.1	0	150

报告结束***